

小径圆弧头立铣刀

ARX

追加
新材料
MP8010



可灵活应对各种深度工件的长型直柄刀具。

高R精度小径圆弧头立铣刀上市。

■ 追加新材料MP8010。高硬度钢加工中可发挥威力。

小径圆弧头立铣刀

ARX

用 途	模具形状部等的粗~半精加工		
尺 寸	(带柄型) (可换铣刀头螺纹式模块刀具)	刀柄: $\phi 10-\phi 25$ 刀柄: $\phi 16-\phi 25$	刀片: R2.5、R3.0、R3.5 刀片: R2.5、R3.0

特点

高刚性刀体

采用高温强度优异的特殊合金钢，加之特殊表面处理，提高了耐腐蚀性、耐磨损性。

标准配备冷却孔

在切屑的排出，以及切削刃的冷却、润滑等方面发挥威力。

强固夹紧实现稳定加工


刀片的夹紧螺钉采用TORXPLUS®。可紧固刀片进行稳定加工。

可深挖加工

- 偏置型实现标准化。在较深的立面周围加工也不会干涉工件。
- 使用长型直柄可调整悬伸量。

高精度无研磨刀片

外周无研磨型刀片实现研磨(E)级精度($\pm 25\mu\text{m}$)。实现低成本、高精度加工。




ARX可以按照刀片与刀柄上的凹槽记号对应更换任意刃角。因此，全部切削刃都可充分使用，避免浪费。

○ = 切削部位(例：在45°左右使用时，可使用8个刃角)

可广泛对应各种加工形态

标准产品包括适于小范围切削的带中心刃型与可进行大周期进给的无中心刃(多刃)型。




长寿的刀片材料

在通用性优异的VP15TF材料的基础上，推出了高硬度钢加工性能超群的MP8010。可对应多种工件材料。




VP15TF 的结构



采用耐热性、耐磨损性优异的MIRACLE涂层与强韧的超微粒硬质合金，在高负荷条件下也可实现无破损的稳定加工。

NEW MP8010 的结构





高硬度钢加工用MIRACLE涂层与具有世界最高硬度的超超微粒硬质合金相融合。可实现HRC50以上的高硬度钢的高效加工。

切削性能


MP8010亦可对应以往无法实现的HRC60的高硬度钢加工。

〈切削条件〉
 工件材料: SKD11(HRC60)
 使用刀具: ARX30R203M10A30
 SC16M08S100SW
 切削速度: 80m/min
 每刃进给量: 0.2mm/tooth
 切削深度: 0.2mm
 切削宽度: 10mm
 冷却方式: 吹气
 ※ 单刃切削




ARX的高级使用方法(降低切削残留量)

●平面部加工




为了减小切削残留量，必须降低周期进给量。(加工效率降低。)




即使增大周期进给量，也不会产生切削残留。

●圆角加工



为了减小圆角，必须减小刀具直径。(刀具刚性降低。)



刚性高的刀柄也可进行小圆角部的加工。(精加工用刀具的负荷降低，可延长刀具寿命，提高工件的表面精度。)

钢刀柄



图1 (带中心刃型)





图2 (无中心刃 (多刃) 型)



轻合金	铸铁	碳钢、合金钢	不锈钢	高硬度钢

规格只有右手刀 (R)。

形式	型 号	库 存	冷却孔	刃数	尺寸 (mm)						图	*2		
		R			R	D1	D4	D6	L1	L2		夹紧螺钉	扳手	刀片
带中心刃型	ARX25R102SA10S	●	有	2	2.5	10	10	5	120	20	1	TPS20	TIP06F	RDMW0517M0E
	30R122SA10S	●	有	2	3.0	12	10	6	120	20	1	TPS22S	TIP07FS	RDMW0620M0E
	35R142SA12S	●	有	2	3.5	14	12	7	140	20	1	TPS22	TIP07FS	RDMW0724M0E
无中心刃 (多刃) 型	ARX25R122SA10S	●	有	2	2.5	12	10	7	120	20	2	TPS20	TIP06F	RDMW0517M0E
	25R163SA16S	●	有	3	2.5	16	16	11	180	20	2	TPS20	TIP06F	RDMW0517M0E
	30R163SA16S	●	有	3	3.0	16	16	10	180	20	2	TPS22	TIP07FS	RDMW0620M0E
	25R173SA16S	●	有	3	2.5	17	16	12	180	20	2	TPS20	TIP06F	RDMW0517M0E
	30R173SA16S	●	有	3	3.0	17	16	11	180	20	2	TPS22	TIP07FS	RDMW0620M0E
	25R204SA20S	●	有	4	2.5	20	20	15	180	20	2	TPS20	TIP06F	RDMW0517M0E
	30R203SA20S	●	有	3	3.0	20	20	14	180	20	2	TPS22	TIP07FS	RDMW0620M0E
	25R224SA20S	●	有	4	2.5	22	20	17	180	20	2	TPS20	TIP06F	RDMW0517M0E
	30R224SA20S	●	有	4	3.0	22	20	16	180	20	2	TPS22	TIP07FS	RDMW0620M0E
	25R255SA20S	●	有	5	2.5	25	20	20	180	20	2	TPS20	TIP06F	RDMW0517M0E
	30R254SA20S	●	有	4	3.0	25	20	19	180	20	2	TPS22	TIP07FS	RDMW0620M0E

*1 准标准刀具【】快捷订购预定工具。详细内容请参照第10页。

*2 安装扭矩(N·m)：TPS20=0.6, TPS22S=0.6, TPS22=0.6

刀片

刀片外形	型 号	涂层		尺寸 (mm)		形 状
		MP8010	VP15TF	D1	S1	
	RDMW0517M0E	●	●	5.0	1.70	 D1 ±0.025 S1 ±0.025 15°
	0620M0E	●	●	6.0	1.99	
	0724M0E	●	●	7.0	2.38	

■ 硬质合金刀柄



图1




图2





图3





规格只有右手刀 (R)。

形式	型 号	库存	冷却孔	刃数	尺寸 (mm)						图	* 图		
		R			R	D1	D4	D6	L1	L2		夹紧螺钉	扳手	刀片
带中心刃型	ARX25R102SA10LW	●	有	2	2.5	10	10	5	150	40	1	TPS20	TIP06F	RDMW0517M0E
	30R122SA10LW	●	有	2	3.0	12	10	6	150	40	1	TPS22S	TIP07FS	RDMW0620M0E
	35R142SA12LW	●	有	2	3.5	14	12	7	170	40	2	TPS22	TIP07FS	RDMW0724M0E
无中心刃多刃型	ARX25R122SA10LW	●	有	2	2.5	12	10	7	150	40	3	TPS20	TIP06F	RDMW0517M0E

* 安装扭矩(N·m) : TPS20=0.6, TPS22S=0.6, TPS22=0.6

■ 可换铣刀头螺纹式模块刀具



规格只有右手刀 (R)。

型 号	库存	冷却孔	刃数	尺寸 (mm)									铣刀重量 (kg)	* 图		
	R			R	D1	D4	D5	L1	L2	L11	H1	M		夹紧螺钉	扳手	刀片
ARX25R163M08A30	●	有	3	2.5	16	8.5	14.7	48	30	6	10	M8	0.1	TPS20	TIP06F	RDMW0517M0E
173M08A30	●	有	3	2.5	17	8.5	14.5	48	30	6	10	M8	0.1	TPS20	TIP06F	RDMW0517M0E
204M10A30	●	有	4	2.5	20	10.5	18.6	49	30	6	14	M10	0.2	TPS20	TIP06F	RDMW0517M0E
224M10A30	●	有	4	2.5	22	10.5	18.5	49	30	6	14	M10	0.2	TPS20	TIP06F	RDMW0517M0E
255M12A35	●	有	5	2.5	25	12.5	23.6	57	35	6	19	M12	0.2	TPS20	TIP06F	RDMW0517M0E
ARX30R163M08A30	●	有	3	3.0	16	8.5	14.6	48	30	6	10	M8	0.1	TPS22	TIP07FS	RDMW0620M0E
173M08A30	●	有	3	3.0	17	8.5	14.5	48	30	6	10	M8	0.1	TPS22	TIP07FS	RDMW0620M0E
203M10A30	●	有	3	3.0	20	10.5	18.5	49	30	6	14	M10	0.2	TPS22	TIP07FS	RDMW0620M0E
224M10A30	●	有	4	3.0	22	10.5	18.5	49	30	6	14	M10	0.2	TPS22	TIP07FS	RDMW0620M0E
254M12A35	●	有	4	3.0	25	12.5	23.4	57	35	6	19	M12	0.2	TPS22	TIP07FS	RDMW0620M0E

* 安装扭矩(N·m) : TPS20=0.6, TPS22=0.6

推荐切削条件

- * 按下列切削条件为标准使用。需要根据实际的切削状况调整各条件。
- * 使用MP8010加工HRC50以上的高硬度钢时，请注意以下几点。
 - 尽量减小悬伸量使用。
 - 推荐使用硬质合金刀柄。
 - 为了防止发生破损，请注意设定适当的切削深度。
 - 加工HRC50以下的高硬度钢时，第一推荐材料为VP15TF。

台阶面加工、型腔加工、斜面加工、仿形加工

	工件材料	硬度	刀片材料	切削速度 vc (m/min)	ARX25R SA S ARX25R M A		ARX30R SA S ARX30R M A		ARX35R SA S	
					切削深度 ap (mm)	每刃进给量 fz (mm/tooth)	切削深度 ap (mm)	每刃进给量 fz (mm/tooth)	切削深度 ap (mm)	每刃进给量 fz (mm/tooth)
P	软钢(SS400、S10C等)	≤HB180	VP15TF	180 (150—220)	≤1.0	≤0.5	≤1.2	≤0.5	≤1.5	≤0.5
	碳钢、合金钢(S50C、SCM440等)	HB180—350	VP15TF	160 (120—200)	≤0.7	≤0.3	≤0.9	≤0.3	≤1.2	≤0.3
M	不锈钢(SUS304等)	≤HB270	VP15TF	150 (120—180)	≤0.7	≤0.3	≤0.9	≤0.3	≤1.2	≤0.3
K	灰铸铁(FC300等)	抗拉强度≤350MPa	VP15TF	180 (150—220)	≤1.0	≤0.5	≤1.2	≤0.5	≤1.5	≤0.5
	球墨铸铁(FCD450等)	抗拉强度≤800MPa	VP15TF	120 (80—160)	≤1.0	≤0.5	≤1.2	≤0.5	≤1.5	≤0.5
H	高硬度钢	<HRC50	VP15TF	80 (50—120)	≤0.5	≤0.2	≤0.7	≤0.2	≤1.0	≤0.2
		≥HRC50	MP8010	80 (50—120)	≤0.3	≤0.2	≤0.4	≤0.2	≤0.5	≤0.2

注 斜面加工时请参考第6页的不同形态的加工界限。

槽加工

	工件材料	硬度	刀片材料	切削速度 vc (m/min)	ARX25R SA S ARX25R M A		ARX30R SA S ARX30R M A		ARX35R SA S	
					切削深度 ap (mm)	每刃进给量 fz (mm/tooth)	切削深度 ap (mm)	每刃进给量 fz (mm/tooth)	切削深度 ap (mm)	每刃进给量 fz (mm/tooth)
P	软钢(SS400、S10C等)	≤HB180	VP15TF	180 (150—220)	≤1.0	≤0.4	≤1.2	≤0.4	≤1.5	≤0.4
	碳钢、合金钢(S50C、SCM440等)	HB180—350	VP15TF	160 (120—200)	≤0.7	≤0.2	≤0.9	≤0.2	≤1.2	≤0.2
M	不锈钢(SUS304等)	≤HB270	VP15TF	150 (120—180)	≤0.7	≤0.2	≤0.9	≤0.2	≤1.2	≤0.2
K	灰铸铁(FC300等)	抗拉强度≤350MPa	VP15TF	180 (150—220)	≤1.0	≤0.4	≤1.2	≤0.4	≤1.5	≤0.4
	球墨铸铁(FCD450等)	抗拉强度≤800MPa	VP15TF	120 (80—160)	≤1.0	≤0.4	≤1.2	≤0.4	≤1.5	≤0.4
H	高硬度钢	<HRC50	VP15TF	80 (50—120)	≤0.5	≤0.1	≤0.7	≤0.1	≤1.0	≤0.1
		≥HRC50	MP8010	80 (50—120)	≤0.3	≤0.1	≤0.4	≤0.1	≤0.5	≤0.1

插铣

	工件材料	硬度	刀片材料	切削速度 vc (m/min)	ARX25R SA S ARX25R M A		ARX30R SA S ARX30R M A		ARX35R SA S	
					切削宽度 ae (mm)	每刃进给量 fz (mm/tooth)	切削宽度 ae (mm)	每刃进给量 fz (mm/tooth)	切削宽度 ae (mm)	每刃进给量 fz (mm/tooth)
P	软钢(SS400、S10C等)	≤HB180	VP15TF	180 (150—220)	≤2.5	≤0.3	≤3.0	≤0.3	≤3.5	≤0.3
	碳钢、合金钢(S50C、SCM440等)	HB180—350	VP15TF	160 (120—200)	≤2.5	≤0.2	≤3.0	≤0.2	≤3.5	≤0.2
M	不锈钢(SUS304等)	≤HB270	VP15TF	150 (120—180)	≤2.5	≤0.2	≤3.0	≤0.2	≤3.5	≤0.2
K	灰铸铁(FC300等)	抗拉强度≤350MPa	VP15TF	180 (150—220)	≤2.5	≤0.3	≤3.0	≤0.3	≤3.5	≤0.3
	球墨铸铁(FCD450等)	抗拉强度≤800MPa	VP15TF	120 (80—160)	≤2.5	≤0.3	≤3.0	≤0.3	≤3.5	≤0.3
H	高硬度钢	<HRC50	VP15TF	80 (50—120)	≤2.5	≤0.1	≤3.0	≤0.1	≤3.5	≤0.1
		≥HRC50	MP8010	80 (50—120)	≤2.5	≤0.1	≤3.0	≤0.1	≤3.5	≤0.1

螺旋扩孔加工

	工件材料	硬度	刀片材料	切削速度 vc (m/min)	ARX25R SA S ARX25R M A		ARX30R SA S ARX30R M A		ARX35R SA S	
					每周 切削深度 ap (mm/pass)	每刃进给量 fz (mm/tooth)	每周 切削深度 ap (mm/pass)	每刃进给量 fz (mm/tooth)	每周 切削深度 ap (mm/pass)	每刃进给量 fz (mm/tooth)
P	软钢(SS400、S10C等)	≤HB180	VP15TF	180 (150—220)	≤1.0	≤0.3	≤1.0	≤0.3	≤1.0	≤0.3
	碳钢、合金钢(S50C、SCM440等)	HB180—350	VP15TF	160 (120—200)	≤0.7	≤0.2	≤0.9	≤0.2	≤1.0	≤0.2
M	不锈钢(SUS304等)	≤HB270	VP15TF	150 (120—180)	≤0.7	≤0.2	≤0.9	≤0.2	≤1.0	≤0.2
K	灰铸铁(FC300等)	抗拉强度≤350MPa	VP15TF	180 (150—220)	≤1.0	≤0.3	≤1.0	≤0.3	≤1.0	≤0.3
	球墨铸铁(FCD450等)	抗拉强度≤800MPa	VP15TF	120 (80—160)	≤1.0	≤0.3	≤1.0	≤0.3	≤1.0	≤0.3
H	高硬度钢	<HRC50	VP15TF	80 (50—120)	≤0.5	≤0.1	≤0.7	≤0.1	≤1.0	≤0.1
		≥HRC50	MP8010	80 (50—120)	≤0.3	≤0.1	≤0.4	≤0.1	≤0.5	≤0.1


注 螺旋扩孔加工时请参考第6页的不同形态的加工界限。

不同形态的加工界限


■ 斜面加工

倾斜角 α° 时, 达到切削深度 ap 所需的移动距离 L 的计算方法

$$L = ap / \tan \alpha \text{ (mm)}$$



■ 螺旋扩孔加工



- 刀具中心轨迹的设定方法
 $\phi_{dc} = \phi_{DH} - \phi_{D1}$
 刀具中心轨迹 目标孔径 刀具切削刃直径
- 每周的切削深度请参照第5页的螺旋扩孔加工条件。
- 请设定刀具公转方向, 使切削方式为顺铣。

形式	型 号	刀具直径 D1 (mm)	刀尖圆弧 半径R (mm)	刃数	斜面加工			螺旋扩孔加工	
					最大倾斜角 α°	最大切削深度 ap max. (mm)	达到深度ap 所需的距离 L (mm)	最小孔径 DH min. (mm)	最大孔径 DH max. (mm)
带中心刃型	ARX25R102SA10S	10	2.5	2	90	2.5	0	15	19
	25R102SA10LW	10	2.5	2	90	2.5	0	15	19
	30R122SA10S	12	3.0	2	90	3.0	0	18	23
	30R122SA10LW	12	3.0	2	90	3.0	0	18	23
	35R142SA12S	14	3.5	2	90	3.5	0	21	27
	35R142SA12LW	14	3.5	2	90	3.5	0	21	27
无中心刃(多刃)型	ARX25R122SA10S	12	2.5	2	27.17	2.5	4.87	19	23
	25R122SA10LW	12	2.5	2	27.17	2.5	4.87	19	23
	25R163M08A30	16	2.5	3	13.70	2.5	10.76	27	31
	25R163SA16S	16	2.5	3	13.70	2.5	10.26	27	31
	30R163M08A30	16	3.0	3	21.25	3.0	7.71	26	31
	30R163SA16S	16	3.0	3	21.25	3.0	7.71	26	31
	25R173M08A30	17	2.5	3	12.22	2.5	11.54	29	33
	25R173SA16S	17	2.5	3	12.22	2.5	11.54	29	33
	30R173M08A30	17	3.0	3	18.42	3.0	9.01	28	33
	30R173SA16S	17	3.0	3	18.42	3.0	9.01	28	33
	30R203M10A30	20	3.0	3	13.21	3.0	12.78	34	39
	30R203SA20S	20	3.0	3	13.21	3.0	12.78	34	39
	25R204M10A30	20	2.5	4	9.23	2.5	15.38	35	39
	25R204SA20S	20	2.5	4	9.23	2.5	15.38	35	39
	25R224M10A30	22	2.5	4	7.94	2.5	17.92	39	43
	25R224SA20S	22	2.5	4	7.94	2.5	17.92	39	43
	30R224M10A30	22	3.0	4	11.13	3.0	15.25	38	43
	30R224SA20S	22	3.0	4	11.13	3.0	15.25	38	43
	30R254M12A35	25	3.0	4	9.01	3.0	18.92	44	49
	30R254SA20S	25	3.0	4	9.01	3.0	18.92	44	49
	25R255M12A35	25	2.5	5	6.57	2.5	21.71	45	49
	25R255SA20S	25	2.5	5	6.57	2.5	21.71	45	49

■可换铣刀头螺纹式模块刀具用刀柄

●直刀柄

类型	型号	库存	尺寸 (mm)						
			D ₉	D ₄	D ₅	L ₁	L ₂	H ₁	M
钢刀柄	SC16M08S100S	●	8.5	16	14.5	100	10	10	M8
	08S200L	●	8.5	16	14.5	200	10	10	M8
	SC20M10S120S	●	10.5	20	18.5	120	10	14	M10
	10S220L	●	10.5	20	18.5	220	10	14	M10
	SC25M12S125S	●	12.5	25	23.5	125	10	19	M12
硬质合金刀柄	12S245L	●	12.5	25	23.5	245	10	19	M12
	SC16M08S100SW	●	8.5	16	14.5	100	10	10	M8
	08S200LW	●	8.5	16	14.5	200	10	10	M8
	SC20M10S120SW	●	10.5	20	18.5	120	10	14	M10
	10S220LW	●	10.5	20	18.5	220	10	14	M10
	SC25M12S125SW	●	12.5	25	23.5	125	10	19	M12
	12S245LW	●	12.5	25	23.5	245	10	19	M12

●BT30刀柄

类型	型号	库存	尺寸 (mm)				
			D ₉	D ₅	L ₁₀	L ₂	M
BT30	SC16M08S10-BT30	●	8.5	14.5	32	10	M8
	20M10S10-BT30	●	10.5	18.5	32	10	M10
	25M12S10-BT30	●	12.5	23.5	32	10	M12

●BT40刀柄

类型	型号	库存	尺寸 (mm)				
			D ₉	D ₅	L ₁₀	L ₂	M
BT40	SC16M08S10-BT40	●	8.5	14.5	37	10	M8
	20M10S10-BT40	●	10.5	18.5	37	10	M10
	25M12S10-BT40	●	12.5	23.5	37	10	M12

●HSK63A刀柄

类型	型号	库存	尺寸 (mm)				
			D ₉	D ₅	L ₁₀	L ₂	M
HSK63A	SC16M08S22-HSK63A	●	8.5	14.5	48	22	M8
	20M10S24-HSK63A	●	10.5	18.5	50	24	M10
	25M12S27-HSK63A	●	12.5	23.5	53	27	M12

刀头安装要领

- ①使用螺纹式模块刀具时，在安装刀头前，请使用气枪或毛刷将刀头与刀柄的安装部分清扫干净。
- ②安装刀头时，请遵照下表安装扭矩，确保刀头端面与刀柄端面完全密合无缝。

螺纹尺寸	规定安装扭矩 (N·m)	扳手尺寸 (mm)
M8	23	10
M10	46	14
M12	80	19

- 刀具在切削时会产生高温。为避免烫伤，使用后请勿立即用手直接触摸刀具。
- 为避免受伤，请勿用手直接触摸切削刃。

安装刀片时的注意事项

※安装刀片时，请遵照下列要领。


1. 请清理刀片座。
2. 请一边压紧刀片下表面在刀片座上，一边拧紧螺钉。
3. 带中心刃型立铣刀其2个切削刃在中心附近略微重叠，因此在安装刀片时注意第2个刀片不要碰到第1个刀片，一边把刀片紧压在刀片座上，一边插入螺钉、拧紧。



请不要让刀片相互接触。由于两切削刃为错开设计，只要在横向上滑动就不会接触。

使用实例

使用刀具		ARX25R255SA20S	ARX25R102SA10S
使用刀片		RDMW0517M0E	RDMW0517M0E
刀片材料		VP15TF	VP15TF
使用机床		立式加工中心	立式加工中心
工件材料		DH31-S (未处理材料) 	DH31-S (HRC48) 
加工形态		圆柱状挖削	凹形挖削
切削条件	切削速度 (m/min)	196(2500min ⁻¹)	157(5000min ⁻¹)
	工作台进给速度 (mm/min)	3000	3000
	每刃进给量 (mm/tooth)	0.24	0.30
	切削深度 (mm)	0.5	0.5
	切削宽度 (mm)	15	6
冷却方式		水溶性	油雾
结果		与其他公司整体式球头立铣刀相比, 加工时间约缩短至1/4。而且可减少重磨费用。	与其他公司整体式球头立铣刀相比, 加工时间约缩短1/4。由于采用长寿命与耐破损性好的刀片, 也可实现无人化运转。

使用刀具		ARX30R163M08A30 + SC16M08S100SW	ARX30R254SA20S
使用刀片		RDMW0620M0E	RDMW0620M0E
刀片材料		MP8010	MP8010
使用机床		立式加工中心	立式加工中心
工件材料		SKD61表面渗氮材料 (HRC60以上) 	SKD61表面渗氮材料 (HRC60以上) 
加工形态		平面部加工 (锻造模具)	平面部加工 (锻造模具)
切削条件	切削速度 (m/min)	50	50
	工作台进给速度 (mm/min)	600	360
	每刃进给量 (mm/tooth)	0.2	0.2
	切削深度 (mm)	0.2	0.2
	切削宽度 (mm)	4.0	15.0
冷却方式		吹气	吹气
结果		去除表面氮化层时, 由以往的电火花加工转变为切削加工。可大幅缩短加工时间。	去除表面氮化层时, 由以往的电火花加工转变为切削加工。可大幅缩短加工时间、降低加工成本。

准标准刀具订购系统



刀具快捷订购系统

订购简单、答复迅速、交货及时。

短期内交付满足客户要求的准标准刀具。

刀具快捷订购系统 系统特点

提供满足客户要求尺寸的刀具

1 简单的
委托设计报价

2 迅速的
答复设计报价

※从厂家受理起, 24小时内
给予答复(休息日除外)

24※
小时

3 最短的
交货期

※从厂家受理起, 14天内发货
(休息日除外)

14※
天

●请您选择标准品规格中没有的刀具形状, 我们会按照您选定的尺寸制作刀具。

小径圆弧头立铣刀


ARX

小径圆弧头立铣刀。经济性优异的8刃角刀片。*2



■带柄型



●带中心刃型



●无中心刃(多刃)型



R : R2.5 / 3 / 3.5mm

D1 : $\phi 10 \sim \phi 25$ mm

*1 D4 : $\phi 10 \sim \phi 32$ mm

*1 L1 : 120~190mm

L2 : 20~80mm

安装 : 圆柱形 / 侧压式

刃数 : 依据标准品

冷却孔 : 有 / 无

*1 带此标记的尺寸有限制。

*2 最大可使用8个刃角。

* 关于ARX的详细内容, 请参照三菱切削工具新产品快报No. B132C。

对于刀具快捷订购系统中的产品, 请输入以下网址进行报价设计委托。

· <http://www.mitsubishicarbide.com/mmc/jp/>

· 点击画面中代表刀具快捷订购系统的标识 []

※详细内容请参照相关网页或三菱切削工具新产品快报B132C。

关于安全

- 请勿用手直接触摸切削刃、切屑。●请在推荐条件范围内使用,及早更换刀具。●有时会有高温的切屑飞出,伸长的切屑排出。请使用防护罩、防护镜等防护用具。●使用非水溶性切削液时,务必采取防火措施。
- 安装刀片或零部件时,请使用附带的扳手稳妥安装。●使用旋转刀具时,务必进行试运转,确认有无振摆、振动、异常声音。

 三菱综合材料株式会社

 MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION

 三菱综合材料管理(上海)有限公司

E-mail: mmscinfo@mmc.sh.cn

上海总公司

地址: 中国上海市静安区南京西路1468号中欣大厦3911室 邮编: 200040
电话: 021-6289-0022 传真: 021-6279-1180

天津分公司

电话: 022-2311-9298

广州分公司

电话: 020-8755-5462

重庆分公司

电话: 023-6372-9572

沈阳分公司

电话: 024-3128-1230



微信公众号 MMC-TOOLS

<http://www.mmsc-carbide.com.cn>

●刀具技术服务热线

三 菱 三 菱

 400-001-3030



(规格若有更改, 恕不事先通知)

EXP-09-N105
####.##.E(##)